g4143_s104 05.03.15

Статья. Библиографические данные:

Житников А. П.

Синтез асинхронного конвейерного алгоритма робототехнологического модуля.

/ Материалы II Международной конференции "Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений" (ITIDS '2014). Т. 3.

– Уфа: УГАТУ, 2014. С. 265 – 273.

Приводится копия статьи без дополнительной обработки. К данной копии статьи добавлены следующие графические приложения (указаны гиперссылки):

Приложение 1.

Модельная программа РТК: Роботизированный технологический комплекс.

Приложение 2.

Режим одиночных циклов (не конвейерный режим): цикл продвижения и обработки одной детали.

Приложение 3.

Конвейерный режим: обработка потока деталей.

Синтез асинхронного конвейерного алгоритма робототехнологического модуля

А.П. Житников Уфимский государственный авиационный технический университет Уфа, Россия e-mail: paralg@mail.ru

Аннотация¹

Кратко излагается метод синтеза конвейерного алгоритма управления обработкой потоков деталей для типовой конфигурации гибкого производственного модуля с двумя обслуживающими промышленными роботами на загрузке и разгрузке деталей.

1. Введение

Проектирование и исследование конфигураций роботизированных технологических комплексов на уровне гибких производственных модулей и систем связано с необходимостью моделирования циклов обработки дискретных потоков продукции (поштучно и партиями деталей). В его основе лежат некоторые *параплельные*, в общем случае, *алгоритмы* действия и взаимодействия основного и вспомогательного технологического оборудования, их агрегатов, технологической оснастки и т.п.

Исходными объектами моделирования являются гибкие производственные модули - технологические автоматизированные рабочие места, выполняющие отдельные технологические операции. На этой основе возможно моделирование многомодульных гибких производственных систем с учетом технологических маршрутов, межоперацонных передач, накопителей и т.п. Могут быть разные конфигурации применения внутриоперационных, межоперационных и общих (совмещенных) обслуживающих роботов, определяется разными критериями их выбора. При этом ведущим исходным параметром является соотношение длительности основных пиклов обработки деталей и вспомогательных обслуживания обработки (загрузки, разгрузки и т.п.).

В данной статье рассматривается ситуация: относительно *короткие основные циклы* обработки при относительно *длительных вспомогательных*

ииклах загрузки и разгрузки деталей, например, в автоматизации штамповки (рис.1, рис. 8).

При этом целесообразно совмещение (перекрытие) смежных операционных циклов с организацией внутриоперационных конвейерных режимов. В массовом производстве широко используются конвейерные процессы с выравниванием интервалов совмещаемых этапов во времени, что обеспечивает жесткую синхронную конвейеризацию техническими традиционными средствами. Для модулей и систем с переменными параметрами продукции и ее обработки это, в общем случае, невозможно, и необходимы асинхронные конвейерные режимы и алгоритмы.

2. Краткая постановка задачи

Принимается алгоритмическая задача моделирования работы гибкого производственного модуля базовой типовой конфигурации (рис. 1) с организацией внутриоперационного конвейерного режима обработки внутриоперационного потока деталей.

2.1. Объект алгоритмизации

Базовая конфигурация модуля (рис. 1) обобщенно представляет собой широкий класс конкретных геометрических и конструктивных схем компоновок гибкого производственного модуля. Она включает в себя следующее технологическое оборудование:

- 1) Два обслуживающих промышленных робота:
- ПР1: Промышленный робот 1 для загрузки рабочей позиции p2 модуля из входной обменной позиции p1 модуля (однорукий робот с одним схватом).
- $\Pi P2$: Промышленный робот 2 для разгрузки рабочей позиции p2 модуля в выходную обменную позицию p3 модуля (также однорукий робот с одним схватом).
- 2) Одна единица основного технологического оборудования *с коротким циклом обработки* деталей, например штамповочным прессом (ШП).
- ШП выполняет простые рабочие циклы двойные хода ползуна (вниз и вверх) с достаточно высокой возможной частотой (порядка, например, 60 двойных

Труды второй международной конференции "Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений", 18 - 21 мая, Уфа, Россия, 2014

Синтез асинхронного конвейерного алгоритма робототехнологического модуля

ходов в минуту, то есть 1-го двойного хода в секунду). Выполняется, в данном случае, обработка деталей давлением в рабочей позиции p2 модуля.

В целом гибкий технологический модуль имеет *дискретный позиционный технологический канал*, включающий 3 последовательно связанные *основные позиции* для (поштучного) размещения деталей:

$$p1 \rightarrow p2 \rightarrow p3$$
.

На входе и выходе технологического канала модуля условно показаны (пунктиром) внешние межоперационные транспортные средства Тр1, Тр2 для (поштучной) загрузки входной обменной позиции р1 и разгрузки выходной обменной позиции р3 соответственно. Это могут внешние быть обслуживающие роботы или специальные устройства. При этом рассматривается открытая система основных позиций технологического канала:

$$\rightarrow p1 \rightarrow p2 \rightarrow p3 \rightarrow$$
.

Данные позиции p1, p2, p3 технологического канала модуля связаны *гибкими внутриоперационными транспортными связями* (рис. 1) — траекториями перемещения деталей в схватах роботов. Траектории деталей в технологическом канале помимо указанных основных позиций pi, i = 1..3 содержат *дополнительные контрольные позиции* до входа pi' и после выхода pi'' основных позиций:

$$\rightarrow p1' \rightarrow p1 \rightarrow p1'' \rightarrow \underline{p2'} \rightarrow \underline{p2} \rightarrow \underline{p2''} \rightarrow p3' \rightarrow p3 \rightarrow p3'' \rightarrow.$$

2.2. Режимы обработки потока деталей

При наличии быстродействующих пневматических роботов длительность основного цикла обработки детали в рабочей позиции p2 существенно меньше длительности вспомогательных циклов обслуживания для перемещения деталей между позициями $p1 \rightarrow p2$ и $p2 \rightarrow p3$. При использовании электромеханических или гидравлических приводов роботов эта разница, как правило, будет значительно больше.

В данном случае *обычный режим* поштучной обработки потока деталей в технологическом канале модуля (от начала и до конца) будет заведомо нерациональным:

неизбежны большие внутриоперационные простои основного оборудования (ШП) на ожидание циклов загрузки $p1 \rightarrow p2$ и разгрузки $p2 \rightarrow p3$ деталей (рис. 1).

Целесообразна организация достаточно проблемного внутриоперационного конвейерного режима обработки потока деталей с одновременным продвижением в технологическом канале нескольких деталей на разных этапах общего цикла их продвижения. При этом, в принципе, возможно обеспечение высокого темпа обработки деталей модулем с минимизаций простоев основного оборудования – только на ожидание (рис. 1):

- этапов $p2' \rightarrow p2$ укладки деталей в рабочую позицию p2 (в циклах ее загрузки $p1 \rightarrow p2$);
- этапов $p2 \rightarrow p2$ " выборки деталей из рабочей позиции p2 (в циклах ее разгрузки $p2 \rightarrow p3$).

Очевидно, что любые производные конфигурации модуля с совмещением двух роботов в один двурукий робот или, тем более, однорукий робот (с одним или двумя схватами) будут только усугублять общую ситуацию и ее проблематику.

Необходим *анализ специфики* внутриоперационного конвейерного режима для базовой конфигурации гибкого модуля и *предложение корректных способов* построения (синтеза) общего асинхронного конвейерного алгоритма управления модулем.

3. Проблемный конвейерный режим

Внутриоперационный конвейерный режим обработки потока деталей в канале модуля означает:

параллельное (во времени) выполнение модулем двух и более смежных итераций операционных циклов продвижения отдельных деталей **со совигом** итераций циклов во времени по начальным этапам.

Для асинхронного режима возникает проблема типа: *взаимное исключение* доступа параллельных процессов (итераций циклов) к общим ресурсам.




Рис. 1. Базовая конфигурация гибкого роботизированного модуля

В данном случае общими ресурсами параллельных цикловых процессов (или, точнее, выполняющих их объектов) являются **зоны основных позиций** по технологическому каналу гибкого модуля:

ОП1: Входная обменная позиция 1 — исключается одновременный доступ схвата Cx1 загрузочного робота ПР1 и средств внешнего транспорта Tp1.

ОП2: Выходная обменная позиция 2 — исключается одновременный доступ схвата Cx2 разгрузочного робота ПР2 и средств внешнего транспорта Тр2.

ПР: Рабочая позиция — попарно исключается одновременный доступ 3-х объектов: схвата Сх1 загрузочного робота ПР1, схвата Сх2 разгрузочного робота ПР2 и ползуна штамповочного пресса ШП.

В классической работе [1] рассматриваются общие принципы организации (параллельно выполняемых) взаимодействующих последовательных процессов, включая вопросы их взаимного исключения по общим ресурсам. Рассматриваются так называемые транспортеры или конвейеры (от английского слова сопусу — передавать, перевозить) — последовательно связанные процессы с передачей данных между ними по мере готовности. Но асинхронный конвейерный параллелизм со взаимным исключением процессов систематически не рассматривается.

В вычислительной технике широко используется конвейерная обработка потоков команд в процессоре с потактовой синхронизацией последовательности его аппаратных компонент (параллельно выполняющих фазы считывания, декодирования, выполнения кодов операций и т.д.). В программировании приводятся разные задачи конвейерной обработки данных в последовательности обрабатывающих программных и аппаратных средств, как привило, на уровне общих положений или их программной реализации конкретными языками низкого или высокого уровня.

Далее этот вопрос излагается в алгоритмической специфике робототехнологической задачи.

4. Прототип излагаемой задачи

В статьях [2, 3] приводится схема конвейерного алгоритма аналогичного модуля (конкретной геометрической конфигурации с поворотными руками роботов) и графический (схемный) метод построения структуры конвейерного алгоритма [2], включающий в себя:

- 1) Подробное *описание конфигурации* модуля в нескольких схемах (с табличными спецификациями графических элементов) и детальную общую позиционную диаграмму модуля, включая:
- *позиционные циклы* состояний (схватов) роботов и ползуна штамповочного пресса;
- *блокировочные связи* взаимного исключения их доступа к общим основным позициям.
- 2) Построение по исходной диаграмме *отдельных схем алгоритм*ов (типа компактных штрих-схем, производных от блок-схем) для циклов работы обслуживающих роботов и ползуна пресса, включая: входы и выходы их внешних связей блокировок взаимного исключения доступа к общим позициям.
- 3) Преобразование контуров цикловых алгоритмов (относительно входов и выходов внешних связей) и их последовательное объединение в общий конвейерный алгоритм с замыканием всех блокировочных связей взаимного исключения.
- 4) Построение и краткий анализ *сетевой временной диаграммы* исполнения конвейерного алгоритма.

В данной статье в рамках указанного общего метода построений приводится развитие его основного пункта (п. 3). Кратко излагается:

поэтапный схемно-аналитический синтез асинхронного конвейерного алгоритма работы модуля методом (восходящей) индукции — на основе исходного обобщенного описания типовой конфигурации модуля (рис. 1).

5. Общий порядок построений

5.1. Условные обозначения Условные литерные обозначения

Далее (табл. 1) приводятся условные литерные обозначения (УЛО) алгоритмов и их команд, где:

A(i) = Ai -операторы алгоритмов;

Z(i) = Zi -операторы команд алгоритмов;

i – некоторые индексные выражения (возможно пустые): цифровые, буквенные, буквенно-цифровые, арифметические и т.п.

Дополнительно используются УЛО служебных структурных операций (для комбинирования основных операторов алгоритмов и команд), которые далее поясняются по ходу их применения.

УЛО используются для обозначения графических элементов *структурных схем алгоритмов* (ССА, рис. 2 — рис. 7) и для построения *структурных* формул алгоритмов (СФА, рис. 2 — рис. 7).

Условные графические обозначения

В используемой здесь системе анализа алгоритмов для графического представления алгоритмов в общем случае применяются структурные схемы алгоритмов (ССА) следующих типов:

блок-схемы алгоритмов (ССА = БСА), строго производные от них компактные итрих-схемы алгоритмов (ССА = ШСА) и граф-схемы алгоритмов (ССА = ГСА) разных стилей и видов исполнения, в частности: ВИ: Вертикальное исполнение, ГИ: Горизонтальное исполнение и т.п.

В данной статье достаточным является использование компактных ШСА/ГИ: штрих-схем алгоритмов горизонтального исполнения (рис 2 – рис. 7).

Используемые условные графические обозначения (УГО) для структурных элементов схем алгоритмов являются достаточно очевидными на представленных далее штрих—схемах (и отдельно не приводятся):

- элементарные прямоугольные блоки блок-схем заменяются на штрих-схемах короткими поперечными штрихами;
- элементарные блоки со многими входами или выходами (в частности, для узлов разделения # и соединения о = & потоков управления) могут иметь продленные линии боковин, которые на штрих-схемах превращаются в (неограниченно) продленные поперечные штрихи (рис. 3/1, рис. 5, 6);
- такие узлы могут для компактности отображаться в производных формах схем малыми светлыми или темными кружками (рис. 3/2, рис. 4 7).

Табл. 1. УЛО: Условные литерные обозначения для операторов алгоритмов и команд

Полиое наименование Полиое наименование Примерное содержание действий	Обозна-	Наименование		Примечания			
A Оператор общего алгоритма (итерации) операционного цикла работы модуля Продвижение и обработка потока деталей в технологическом канале A1 Загрузка Оператор циклового алгоритма загрузочного обслуживающего робота ПР1 Загрузка детали в рабочую поз. р2 из вкодной обменной поз. р1 A2 Обработка Оператор циклового алгоритма штамповочного пресса ШП Обработка (штамповка) детали: в рабочей поз. р2 из вкодной обменную поз. р2 A3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 Разгрузка, детали из рабочей поз. р2 Выборка Перекол: Выборка детали из входной обменной позиции ОП1: p1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p1" с деталью из поз. p1" с деталью из поз. p1" в поз. p2 Z12 Подача Перекод: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: p2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1 с деталью из поз. p1" в поз. p2" (без детали) Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП Возврат схвата Сх1 из поз. p2" (без детали) Z2 Обработка Переход: Обработка детали из рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП Возврат схвата Сх1 вниз схвата Сх2 зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2. вверх от поз. p2 Z21 Выборка Переход: Обработка детали из рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП Ход вперед, ход вниз сх	чение	Краткое	Полное наименование	(примерное содержание действий)			
A1 Загрузка операционного цикла работы модуля деталей в технологическом канале A1 Загрузка Оператор циклового алгоритма загрузочного обслуживающего робота ПР1 из входной обменной поз. р1 A2 Обработка Оператор циклового алгоритма илгамповочного пресса ШП в рабочую поз. р2 Обработка (штамповка) детали: в рабочую поз. р2 A3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 Разгрузка детали из рабочей поз. р2 Выборка Операторы циклового алгоритма разгрузки деталей А1: Обслуживающий робот ПР1 Разгрузка детали из рабочей поз. р2 Z11 Выборка Переход: Выборка детали из входной обменной позиции ОП1: p1 Укладка разгрузки деталей А1: Обслуживающий робот ПР1 Z12 Подача Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Переход: Отвод обменной позиции ОП1: p1 Из дажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p1" с деталью Z13 Укладка Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП1 Из дажим детали, ход вверх, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход влазад в поз. p2" (без детали) Z14 Отвод Переход: Обработка детали из рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП1 Двойной ход ползуна: вниз в поз. p2" без деталью Z21 Выборка Переход: Обработка детали из раб	Операторы алгоритмов						
А1 Загрузка Загрузка Оператор циклового алгоритма загрузочного обслуживающего робота ПР1 из входной обменной поз. р.2 А2 Обработка Оператор циклового алгоритма штамповочного пресса ШП в рабочей поз. р.2 А3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма пламповочного пресса ШП в рабочей поз. р.2 Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 в разгрузка детали из рабочей поз. р.2 Операторы команд алгоритмов Разгрузка детали в рабочей поз. р.2 Тереход: Выборка детали из входной обменную поз. р.3 Переход: Выборка детали из входной обменную поз. р.3 Переход: Подача детали из входной обменной позиции ОП1: р.1 Тереход: Подача детали из входной обменной позиции ОП1: р.1 Тереход: Подача детали из входной обменной позиции ОП1: р.1 Тереход: Иодача детали из входной обменной позиции ОП1: р.1 Тереход: Укладка (установка) детали из входной из поз. р.1 в поз. р.2 из поз.	A		Оператор общего алгоритма (итерации)	Продвижение и обработка потока			
А2 Обработка	A		операционного цикла работы модуля	деталей в технологическом канале			
А2 Обработка Оператор циклового алгоритма Обработка (штамповка) детали: пламповочного пресса IIII Выборка Переход: Выборка детали Переход: Выборка детали Выборка Переход: Подача детали Вабочей поз. р2 Выходную обменную поз. р3	A1	Загрузка	Оператор циклового алгоритма	Загрузка детали в рабочую поз. р2			
A2 Обраютка штамповочного пресса ШП в рабочей поз. p2 A3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 Разгрузка детали из рабочей поз. p2 в выходную обменную поз. p3 Операторы комынд алгоритмов Алгоритм загрузки деталей А1: Обслуживающий робот ПР1 Ипераход: Выборка детали из входной обменной позиции ОП1: p1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p1" с деталью Z12 Подача Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Иперемещение схвата Сх1 с деталью Z13 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: p2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП Возврат схвата Сх1 из поз. p2' (без детали) Z2 Обработка Переход: Обработка детали в рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП Двойной ход ползуна: вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Z21 Выборка Переход: Выборка детали Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2" с деталью Z22 Подача Переход: Подача детали Код назад в поз. p2" с деталью от штамповочного пресса ШП Z23 Укладка Переход: Обр			загрузочного обслуживающего робота ПР1	из входной обменной поз. p1			
A3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 В раоочеи поз. р.2 Разгрузка детали из рабочей поз. р.3 Z11 Выборка Выборка Переход: Выборка детали из расонной позиции ОП1: р1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим деталью из китамповочному прессу ШП Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим деталь, ход вверх, ход назад в поз. р1" с деталью из поз. р1" с деталью из поз. р1" в поз. р2" Z12 Подача Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Из поз. р1" в поз. р2" Ход вперед, ход вниз схвата Сх1 с деталью из поз. р1" в поз. р2" Z13 Укладка В поз. р2 переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП Из поз. р2" боз детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" (без детали) Z14 Отвод Отвод Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП Возврат схвата Сх1 из поз. р2" (без детали) Z2 Обработка преход: Обработка детали в рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Двойной ход ползуна: вниз в поз. р2, вверх от поз. р2 Z21 Выборка преход: Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" с деталью из рабочей позиции РП: р2 Z21 Выборка прерход: Подача детали от штамповочного пресса ШП Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р3" Z22 Подача преход: Подача детали от штамповочного пресса Ш	A2	Обработка	Оператор циклового алгоритма	Обработка (штамповка) детали:			
A3 Разгрузка Операторы циклового алгоритма разгрузочного обслуживающего робота ПР2 Разгрузка детали из рабочей поз. р2 выходную обменную поз. р3 Операторы команда алгоритмов Алгоритм загрузки деталей А1: Обслуживающий робот ПР1 Z11 Выборка из входной обменной позиции ОП1: р1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р1" с деталью из поз. р1" с деталью из поз. р1" с деталью из поз. р1" в поз. р2' Z12 Подача Переход: Обработку укладка (установка) детали к штамповочному прессу ШП Ход вперед, ход вниз схвата Сх1 с деталью из поз. р2' Z13 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: р2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП1 Возврат схвата Сх1 из поз. р2' в поз. р1" (без детали) Z2 Обработка Переход: Обработки деталей А2 Двойной ход ползуна: вниз в поз. р2, вверх от поз. р2 Z21 Выборка Переход: Обработка детали в рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, код вназ деталью из рабочей позиции РП: р2 Z21 Выборка Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ШП1			штамповочного пресса ШП	в рабочей поз. p2			
Операторы команд алгоритмов ————————————————————————————————————	A3	D		Разгрузка детали из рабочей поз. р2			
Выборка Переход: Выборка детали из входной обменной позиции ОП1: р1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р1" с деталью переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Из поз. р1" в поз. р2 Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: р2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код впереход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 Возврат схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 Возврат схвата Сх1 робота ПР1 Отвод Переход: Обработки деталей А2 Обработка позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Двойной ход ползуна: вниз в поз. р2, вверх от поз. р2 Алгоритм разгрузки деталей А3: Обслуживающий робот ПР2 Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" с деталью из поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ШП ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ШП Переход: Укладка (установка) детали Перемещение схвата Сх2 с деталью от штамповочного пресса ШП Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ППТ Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р2" (без детали) Переход: Укладка (установка) детали Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью Код в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вн		Разгрузка	разгрузочного обслуживающего робота ПР2	в выходную обменную поз. р3			
Выборка Переход: Выборка детали из входной обменной позиции ОП1: р1 Ход вперед, ход вниз схвата Сх1, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р1" с деталью переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП Из поз. р1" в поз. р2 Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: р2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код впереход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 Возврат схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 Возврат схвата Сх1 робота ПР1 Отвод Переход: Обработки деталей А2 Обработка позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Двойной ход ползуна: вниз в поз. р2, вверх от поз. р2 Алгоритм разгрузки деталей А3: Обслуживающий робот ПР2 Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" с деталью из поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ШП ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ШП Переход: Укладка (установка) детали Перемещение схвата Сх2 с деталью от штамповочного пресса ШП Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью из поз. р2" в поз. р2" с деталью от штамповочного пресса ППТ Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р2" (без детали) Переход: Укладка (установка) детали Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вназ схвата Сх2 с деталью Код в поз. р2' (без детали) Код вперед, ход вн	Операторы команд алгоритмов						
Выоорка							
211	711	D = 6	Переход: Выборка детали	Ход вперед, ход вниз схвата Сх1,			
Z12 Подача Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП из поз. p1" в поз. p2' Z13 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: p2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП из поз. p2' в поз. p1" (без детали) Z2 Обработка позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Z21 Выборка порка порка порка порка детали из рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП зажим детали, ход вниз схвата Сх2, из рабочей позиции РП: p2 зажим детали, ход вверх, итамповочного пресса ШП из поз. p2" с деталью от штамповочного пресса ШП из поз. p2" с деталью Z22 Подача переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p2" с деталью от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p2" с деталью Z23 Укладка выходную обменную позицию ОП2: p3 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью выходную обменную позицию ОП2: p3 Z24 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2 Возврат схвата Сх2 Стеталью, разжим детали) Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z24 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2	ZH	Выоорка	из входной обменной позиции ОП1: p1				
Z12 Подача Переход: Подача детали к штамповочному прессу ШП из поз. p1" в поз. p2' Z13 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в рабочую позицию РП: p2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП из поз. p2' в поз. p1" (без детали) Z2 Обработка позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Z21 Выборка порка порка порка порка детали из рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП зажим детали, ход вниз схвата Сх2, из рабочей позиции РП: p2 зажим детали, ход вверх, итамповочного пресса ШП из поз. p2" с деталью от штамповочного пресса ШП из поз. p2" с деталью Z22 Подача переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p2" с деталью от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p2" с деталью Z23 Укладка выходную обменную позицию ОП2: p3 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью выходную обменную позицию ОП2: p3 Z24 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2 Возврат схвата Сх2 Стеталью, разжим детали) Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z24 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2			_	ход назад в поз. p1" с деталью			
Z13	Z12 I	Положо	Переход: Подача детали				
В рабочую позицию РП: p2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали)		Подача	к штамповочному прессу ШП	из поз. p1" в поз. p2'			
В расочую позицию РП: р2 С деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали)	Z13	Укладка	Переход: Укладка (установка) детали	Ход вперед, ход вниз схвата Сх2			
Z14 Отвод Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1 от штамповочного пресса ШП из поз. p2' в поз. p1" (без детали) Возврат схвата Сх1 из поз. p2' в поз. p1" (без детали) Z2 Обработка Переход: Обработка детали в рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Двойной ход ползуна: вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Z21 Выборка Переход: Выборка детали из рабочей позиции РП: p2 зажим детали, ход вверх, штамповочного пресса ШП ход назад в поз. p2" с деталью Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2" с деталью Z22 Подача Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p3' Перемещение схвата Сх2 с деталью из поз. p2" в поз. p3' Z23 Укладка в выходную обменную позицию ОП2: p3 в выходную обменную позицию ОП2: p3 код вназад в поз. p2' (без детали) Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z24 Отвод Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2			в рабочую позицию РП: р2	с деталью, разжим детали, ход вверх,			
Z14 Отвод от штамповочного пресса ШП из поз. p2' в поз. p1" (без детали) Алгоритм обработки деталей А2 Обработка Переход: Обработка детали в рабочей позиции РП: p2 штамповочного пресса ШП Двойной ход ползуна: вниз в поз. p2, вверх от поз. p2 Алгоритм разгрузки деталей А3: Обслуживающий робот ПР2 Алгоритм разгрузки детали из рабочей позиции РП: p2 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, илтамповочного пресса ШП ход назад в поз. p2" с деталью Z22 Подача Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП перемещение схвата Сх2 с деталью из поз. p2" в поз. p3' Z23 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в выходную обменную позицию ОП2: p3 Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Z24 Отвол Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2				ход назад в поз. р2' (без детали)			
Обработка Переход: Обработка детали в рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Выборка Переход: Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Выборка Переход: Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Ход вперед, ход вниз схвата Сх2, зажим детали, ход вверх, итамповочного пресса ШП ход назад в поз. р2" с деталью Переход: Подача детали Переход: Укладка (установка) детали Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р3' Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью код назад в поз. р2" в поз. р3' Код вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2	714	Отвод	Переход: Отвод схвата Сх1 робота ПР1	Возврат схвата Сх1			
Двойной ход ползуна: позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Вниз в поз. р2, вверх от поз. р2	Z14		от штамповочного пресса ШП	из поз. p2' в поз. p1" (без детали)			
Тораоотка Позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП Вниз в поз. р2, вверх от поз. р2	Алгоритм обработки деталей А2						
Алгоритм разгрузки деталей АЗ: Обслуживающий робот ПР2 Т221 Выборка Переход: Выборка детали из рабочей позиции РП: р2 из ажим детали, ход вверх, из рабочей позиции РП: р2 зажим детали, ход вверх, из рабочей позиции РП: р2 зажим детали, ход вверх, итамповочного пресса ШП ход назад в поз. р2" с деталью Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. р2" в поз. р3' Т223 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в выходную обменную позицию ОП2: р3 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Т244 Отрол Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2	Z2	05-55	Переход: Обработка детали в рабочей	Двойной ход ползуна:			
Выборка Переход: Выборка детали из рабочей позиции РП: p2 зажим детали, ход вверх, из рабочей позиции РП: p2 зажим детали, ход вверх, итамповочного пресса ШП ход назад в поз. p2" с деталью Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p3' ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью из поз. p2" в поз. p3' ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью в выходную обменную позицию ОП2: p3 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали)		Оораоотка	позиции РП: р2 штамповочного пресса ШП	вниз в поз. p2, вверх от поз. p2			
Выоорка из рабочей позиции РП: p2 из рабочей позиции							
Тодача Подача Переход: Подача детали Переход: Подача детали Переход: Подача детали Переход: Подача детали Перемещение схвата Сх2 с деталью Переход: Укладка (установка) детали Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью Из поз. р2" в поз. р3" Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2" (без детали) Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2 Возврат схвата Сх2 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2 Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2 Возврат	Z21	Выборка	Переход: Выборка детали	Ход вперед, ход вниз схвата Сх2,			
Тамповочного пресса ШП Ход назад в поз. p2" с деталью Тодача Подача Переход: Подача детали Перемещение схвата Сх2 с деталью от штамповочного пресса ШП из поз. p2" в поз. p3' Тодача Укладка Переход: Укладка (установка) детали Ход вперед, ход вниз схвата Сх2 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Тотор Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2			из рабочей позиции РП: р2	зажим детали, ход вверх,			
Z22 Подача Переход: Подача детали от штамповочного пресса ШП из поз. р2" в поз. р3' Пережещение схвата Сх2 с деталью из поз. р2" в поз. р3' Z23 Укладка Переход: Укладка (установка) детали в выходную обменную позицию ОП2: р3 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Z24 Отрод Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2			штамповочного пресса ШП				
Тамповочного пресса IIII Из поз. р2" в поз. р3" Тольков размим детали в выходную обменную позицию ОП2: р3 Тольков размим детали, ход вверх, ход назад в поз. р2' (без детали) Тольков размим детали размим детали размим детали размим детали) Тольков размим детали размим д	Z22	Подача	Переход: Подача детали				
в выходную обменную позицию ОП2: p3 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2			от штамповочного пресса ШП	из поз. р2" в поз. р3'			
в выходную обменную позицию ОП2: p3 с деталью, разжим детали, ход вверх, ход назад в поз. p2' (без детали) Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2	Z23	Vило нио	Переход: Укладка (установка) детали	Ход вперед, ход вниз схвата Сх2			
ход назад в поз. p2' (без детали) Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2		у кладка					
Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2 Возврат схвата Сх2							
	Z24	Отвод	Переход: Отвод схвата Сх2 робота Пр2				

5.2. Исходный алгоритм


Первичная последовательная структура

На рис. 2 представлена тривиальная структура исходного последовательного алгоритма А обработки отдельных деталей, образующая простую последовательность составляющих алгоритмов $A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3$. Алгоритмы А, A1..A3 представляют собой простую последовательность операторов. Секвенция \rightarrow (последовательная связь) операторов в явной инфиксной форме (ИнФ) может обозначаться (и именоваться) в разных источниках по-разному:

$$Ai \rightarrow Aj = Ai - Aj = Ai * Aj$$
 ("произведение" операторов).

В так называемых логических схемах алгоритмов (ЛСА) и параллельных логических схемах алгоритмов (ПЛСА) [4] (особые структурные формулы) секвенция операторов используется в неявной инфиксной форме (СФА/НИнФ, рис.2-7):

$$Ai \rightarrow Aj = AiAj = A_iA_j$$
.



$C\Phi A$: Структурная формула алгоритма $A = A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 = (Z11 \rightarrow Z12 \rightarrow Z13 \rightarrow Z14) \rightarrow Z2 \rightarrow (Z11 \rightarrow Z12 \rightarrow Z13 \rightarrow Z14) \qquad (Явная) ИнФ: Инфиксная форма: относительно секвенции (<math>\rightarrow$). $A = A_1A_2A_3 = Z_{11}Z_{12}Z_{13}Z_{14} \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_{11}Z_{12}Z_{13}Z_{14} \qquad \qquad HИн\Phi: Неявная инфиксная форма.$

Рис. 2. Исходный последовательный алгоритм




Рис. 3. Промежуточная базовая структура алгоритма (формирование конъюнктивных циклов с элементами параллелизма)

Промежуточная переходная структура

Первичная последовательная структура алгоритма А (рис. 2) заведомо неэффективна, так как связана с большими простоями пресса на ожидание полных циклов загрузки и разгрузки деталей с возвратом схватов роботов в исходные позиции.

Однако на ее основе формируется промежуточная переходная структура алгоритма А" (рис. 3) как последовательная связь модификаций А1', А2', А3' составляющих алгоритмов:

- 1) Они представляю собой особые замкнутые циклы:
- циклы имеют узлы # разделения (дивергенции) потоков и узлы о = & соединения (конвергенции) потоков в общем контуре обратной связи циклов;
- узлы "о" соединения потоков представляют собой алгоритмическую конъюнкцию о = & и реализуют функцию разрешения (по вертикали) запроса (по горизонтали) на выполнение

- очередной итерации цикла только после завершения предыдущей итерации цикла;
- контуры с замыканием по конъюнкции имеют дополнительные входы для задания единичных
 начальных условий (по дизъюнкции V).
- 2) Переходы Z14, Z34 возврата схватов Cx1, Cx2 роботов в исходные позиции включены в контуры обратных связей циклов A1', A3'. При этом:
- циклы A1', A2', A3' по-прежнему связаны и выполняются последовательно;
- но они имеют элементы параллелизма переход Z14 возврата схвата Cx1 может выполняться одновременно с очередным циклом A2' штамповки, а переход Z34 возврата схвата Cx2 может выполняться одновременно с очередным циклом работы (внешнего) транспорта Tp2.

Структурная формула алгоритма (рис. 3, СФА) строится как модификация ЛСА и ПЛСА с

поперечными стрелками (согласно [6,7]) и достаточно очевидна по смыслу (в сопоставлении со схемами).

5.3. Синтез конвейерного алгоритма Общий принцип синтеза

Приводится порядок синтеза конвейерного алгоритма методом полной (восходящей) индукции (рис. 4-7):

- 1) Строятся первые несколько частичных структурных решений прохождение одной, двух, трех и т.д. итераций конвейерного цикла с проработкой блокирующих связей взаимного исключения. Обычно бывает достаточно первых 3-х итераций (рис.4-6).
- 2) Определяется общий вид структуры типовой итерации со всеми входными и выходными связями блокировок взаимного исключения (рис. 7/1).
- 3) Получается многоконтурное структурное решение конвейерного алгоритма на основе замыкания одноименных связей блокировок (рис7/2).

- 4) Выполняется проверка правильности полученного конвейерного структурного решения.
- 5) Проводится программное моделирование (рис. 8).

Одна первая итерация цикла

Строится (вырожденный) конвейерный процесс обработки партии деталей размером n = 1 (рис. 4):

$$A(n) = A(1) = A^{1}$$
.

Процесс включает одну единственную первую итерацию A^1 , которая определяется исходя из необходимости правильного прохождения процесса продвижения и обработки только одной (первой) детали — в абстрагировании от всех прочих проблем.

При необходимости возможно замыкание нелинейных ("поперечных") выходов на общий линейный ("продольный") выход (пунктир, рис 4). Но для промежуточных решений это не требуется.




Рис. 4. Одна первая итерация общего цикла

Две первые итерации цикла

Строится конвейерный процесс обработки партии деталей размером n = 2 (рис. 5):

$$A(n) = A(2) = (A^1 \parallel A^2) = (A^1 \#\& A^2) .=. \#(A^1, A^2)\&.$$

Процесс включает две первые итерации A^1 , A^2 , которые определяются исходя из необходимости правильного прохождения процесса продвижения и обработки только 2-х деталей — также в абстрагировании от всех прочих проблем.

Используется высокоуровневый знак | (параллель) параллельного объединения операторов по аналогии с работой Для нее принимается [1].высокоуровневая интерпретация | = #0 = #& как парной операции, включающей операцию "#" разделения (дивергенции) потоков и операцию "о" (конвергенции) соединения потоков по алгоритмической конъюнкции о = &.

Запись $(A^1 \#\& A^2) = \#(A^1, A^2)\&$ означает, что традиционной инфиксной форме $(Ин\Phi)$ записи операций (между операндами) соответствует префиксно-постфиксная форма $(ПрПp\Phi)$ записи операций $\#(A^1, A^2)\&$, которая прямо соответствует

общему виду (несущего остова) структурной схемы с двумя параллельными потоками (рис. 5).

Принимается связь данной базовой параллельной структуры с ПЛСА [4] согласно [5, 6]:

#(A1, A2)& =
$$R^{\uparrow 1} \uparrow^2 \downarrow^1 A1 \uparrow^3 \downarrow^2 A2 \uparrow^4 \downarrow^3 \downarrow^4 S$$
, где $R^{\uparrow 1} \uparrow^2 -$ оператор распараллеливания ($R \sim \#$); $\downarrow^3 \downarrow^4 S -$ оператор соединения ($S \sim o = \&$).

ЛСА и ПЛСА были разработаны для задач низкоуровневого программирования (системного программирования и микропрограммных автоматов) и не получили распространения в высокоуровневом прикладном программировании. Но в излагаемой системе анализа алгоритмов придается ИМ фундаментальное базовое значение с последующей высокоуровневой интерпретацией базовых алгоритмических структур и для совместного их применения с дополнительными нелинейными связями потоков управления (рис 5-7).


Связи блокировок двух потоков

Выделяются следующие блокировочные нелинейные связи двух параллельных потоков (рис. 5):

- связи 11, 21, 31 блокируют повторный запуск переходов загрузки, обработки и разгрузки деталей во втором потоке до завершения соответствующих переходов в первом потоке;
- связь 51 блокирует начало нового перехода Z13 укладки детали в рабочую позицию схватом Cx1 во втором потоке до завершения перехода Z2 обработки детали в первом потоке;
- связь 71 блокирует запуск нового перехода Z2 обработки детали во втором потоке, до окончания перехода Z31 выпорки детали из рабочей позиции схватом Cx2 в первом потоке;

- связь 61 блокирует одновременный доступ в рабочую двух схватов Cx1 и Cx2 ().
- аналогично отражается наличие связей блокировок для внешнего транспорта Tp1, Tp2 (для упрощения схемы эти блокировки обозначены в принципе – отрезками связей).

Строго говоря, некоторые блокировочные связи в их общей массе могут быть избыточными. Но изначально они все формально учитываются.



$$\begin{split} &A(2) = (A1^1 \parallel A^2) = (A1^1 \#\&\ A^2) \ .=. \#(A^1,\ A^2) \& = Z_{11\#} \uparrow^{41} Z_{12} Z_{13\#} Z_{14} \uparrow^{11} \to Z_{2\#} \uparrow^{21} \to_\# \uparrow^{51} Z_{31\#} \uparrow^{61}_\# \uparrow^{71} Z_{32} Z_{33\#} Z_{34} \uparrow^{31}_{31\#} \\ &\#\&\downarrow^{11} \& Z_{11} Z_{12} \downarrow^{51} \& \downarrow^{61} \& Z_{13\#} Z_{14} \uparrow^{12} \to \downarrow^{71} \& \downarrow^{21} \& Z_{2\#} \uparrow^{22} \to \downarrow^{31} \& Z_{31} Z_{32} \downarrow^{81} \& Z_{33\#} Z_{34} \uparrow^{32}_{32} \end{split}$$

Рис. 5. Первые 2 итерации цикла

Три первые итерации цикла

Аналогично строится конвейерный процесс обработки партии деталей размером n = 3:

$$A(n) = \!\! A(3) = (A^1 \parallel A^2 \parallel A^3) = (A^1 \# \& A^2 \# \& A^3) := . = . = . \# (A^1, A^2, A^3) \& .$$

Затем полученная схема дорабатывается (рис. 6) на следующем этапе синтеза.

Унификация итераций конвейерного цикла

Вторая (средняя) итерация (рис. 6, рис. 7/1) является типовой основой для общего структурного решения в построении конвейерного алгоритма управления модулем. Однако она должны быть типовой для всех итераций, включая упрощенные итерации первого и последнего прохода детали в обработке (конечной) партии деталей.

Для этого по аналогии со средней (2-й) итерацией (рис. 6, рис. 7/1):

- в последнюю (3-ю) итерацию добавляются недостающие выходные связи;
- в первую итерацию добавляются недостающие входные связи.

При этом в первой итерации на дополнительных конъюнктивных входах вводятся единичные начальные условия (по аналогии с рис. 2).

Построение конвейерного алгоритма

За основу принимается типовая средняя итерация:

- удаляются вспомогательные вторые индексы блокировочных связей;
- соединяются одноименные концы выходных и входных связей блокирующих контуров связей;
- уточняются единичные начальные условия входных связей (темные кружки).





Рис. 6. Первые 3 итерации цикла. Эквивалентная унификация структуры всех итераций цикла

2. Замыкание контуров циклов


ССА: Структурная схема алгоритма = ШСА: Штрих-схема алгоритма / ГИ: Горизонтальное исполнение



СФА: Структурная формула алгоритма

$$\begin{split} &A^0 = A1' \rightarrow A2' \rightarrow A3' = \\ &= \downarrow^{1'} \& Z_{11} \, \# \, \uparrow^4 Z_{12} \, \downarrow^{5'} \& \downarrow^{6'} \& Z_{13} \# Z_{14} \uparrow^1 \rightarrow \downarrow^{7'} \rightarrow \, \downarrow^{2'} \& Z_{2\#} \, \uparrow^2 \rightarrow \# \, \uparrow^5 \rightarrow \, \downarrow^{3'} \& Z_{31\#} \, \uparrow^6 \# \, \uparrow^7 Z_{32} \, \downarrow^{8'} \& Z_{33\#} \, Z_{34} \, \uparrow^3 \end{split}$$

Рис. 7. Свертка циклической конвейерной структуры



$$\begin{split} &A^0 = A1' \to A2' \to A3' = \\ &= \downarrow^{1'} \& Z_{11} \, \# \, \uparrow^4 Z_{12} \, \downarrow^{5'} \& \downarrow^{6'} \& Z_{13} \# Z_{14} \uparrow^1 \to \downarrow^{7'} \to \, \downarrow^{2'} \& Z_{2\#} \, \uparrow^2 \to \# \, \uparrow^5 \to \, \downarrow^{3'} \& Z_{31\#} \, \uparrow^6 \# \, \uparrow^7 Z_{32} \downarrow^{8'} \& Z_{33\#} \, Z_{34} \, \uparrow^3 \end{split}$$

Рис. 7. Свертка циклической конвейерной структур

На последней схеме основные циклы переходов загрузки, обработки и разгрузки деталей развернуты вверх (по аналогии с промежуточной схемой рис. 2), а дополнительные контуры развернуты вниз.

Получается *система зацепленных конъюнктивных циклов*, обеспечивающих заданное взаимное исключение параллельных процессов итераций.

Обоснование полученного решения

Полученная структура является телом цикла конвейерной обработки партии деталей (который оформляется как цикл повторения по числу деталей партии, цикл с предусловием наличия деталей и т.п.).

Возможно построение доказательства правильности полученного алгоритмического решения методом полной математической индукции, включая пункты:

 доказать утверждение: из правильности схемы для некоторого этапа і построений (схема на і итераций потоков) логически следует правильность схемы очередного этапа (i+1);

- доказать правильность решения для некоторого начального этапа i0 (например для i0 = 1);
- получить вывод типа: данная схема решения справедлива для любых значений $i=n\geq i0$.

Аналогичным образом можно доказывать разные другие свойства данного алгоритмического решения, включая дополнительную специфику программной реализации конвейерного алгоритма.

Программное моделирование конвейерного алгоритма

В конечном счете, полученные теоретические структурные решения необходимо подтвердить практически программным моделированием.

Были разработаны две действующие учебноисследовательские графические программные модели роботизированного комплекса данного типа, реализованные двумя разными методами (рис. 8):

• многопоточное программирование (язык Python);

Синтез асинхронного конвейерного алгоритма робототехнологического модуля

• событийно-ориентированное программирование (учебный конструктор игр и презентаций Scratch).




Рис. 8. Визуальная программная модель

В обоих случаях используются программные модели идеализированной базовой модели аппаратной реализации конвейерного алгоритма. При этом изначально точно воспроизводится явная структурная логика параллелизма конвейерного алгоритма.

На этой точной теоретической основе возможно применение и исследование специальных средств многопоточного программирования (низкоуровневых семафоров, высокоуровневых мониторов с автоматической расстановкой системы семафоров и т.д.), событийного программирования и т.п.

6. Заключение

Кратко излагается синтез асинхронных конвейерных алгоритмов для робототехнологических модулей методом полной (восходящей) индукции, включая:

 синтез первых частных решений для цикла конвейерной обработки партии деталей нарастающей численности и сложности, включая одну, две и три первые итерации цикла;

К данной копии статьи добавлены следующие приложения.

- определение типовой итерации цикла и формирование его конвейерной структуры;
- теоретическое обоснование структурного решения и его программное моделирование.

Список используемых источников

Статьи [2, 3, 5, 6] автора доступны на сайте: URL: http://paralg.ucoz.com/

- 1. Хоар Ч. Взаимодействующие последовательные процессы. М.: Мир, 1989. 264 с.
- 2. Житников А. П. <u>Алгоритмизация управления операционными циклами роботизированных технологических комплексов</u>. Уфа, УАИ, 1983. Деп. НИИМаш, № 236 мш–Д83. 22 с.
- 3. Житников А.П. <u>Алгоритмизация управления роботизированными комплексами</u>. / Материалы III Всесоюзной конференции "Роботы и робототехнические системы". Челябинск: ЧПИ, 1983. С. 59 60.
- 4. Лазарев В. Г., Пийль Е. И. Синтез управляющих автоматов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 328 с.
- 5. Житников А. П., Житников В. П., Шерыхалина Н. М. <u>Программно-методический комплекс</u> "Параллельные алгоритмы и программы". / Мат. науч.-тех. совещания "Высокопроизводительные вычислительные ресурсы России: состояние и перспективы развития". Уфа: УГАТУ, 2003. С. 151 161.
- 6. Житников А. П. <u>Базовая структурная семантика</u> параллельных алгоритмов. / Принятие решений в условиях неопределенности: Межвуз. научн. сб. Уфа: УГАТУ, 2008. С. 41-50.

Приложение 1.

Модельная программа РТК: Роботизированный технологический комплекс




ДМС: Динамическая мнемосхема системы. Исходное состояние системы





ПУ: Пульт управления (модель)

Приложение 2. Режим одиночных циклов (не конвейерный режим)


Цикл продвижения и обработки одной детали







Приложение 3. Конвейерный режим: обработка потока деталей



Синтез асинхронного конвейерного алгоритма робототехнологического модуля